


## Schmitz Cargobull N/A Damaged mega

### Caractéristiques générales

Marque	Schmitz Cargobull
Sous-catégorie	Rideau coulissant
Plaque d'immatriculation	ON-33-GR
Année de construction	2014
Date de première inscription	15-04-2014
Condition	Utilisé
Conditions générales	generalCondition.average
Référence	S6683



### Caractéristiques

Poids à vide	7.114kg
payloadWeight	31.886kg
GVW	39.000kg
Longueur	1.389cm
Largeur	255cm

# Schmitz Cargobull N/A Damaged mega

## Spécifications techniques

Nombre d'axes

3

## Accessoires

- Air suspension system
- Disc brakes
- EBS